

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15.1, Byggheramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Sammlands Måleri AB

Byggheramikrådets behörighetsnummer 201212107

Org.nummer 556640-3738

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Dina Försäkringar

Objekt Klyftvägen 13

Beställare Frank Augustson

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-05-06

till 2019-06-20

Av Byggheramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTvF & VTgF universal

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTvF & VTgF universal

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTvF & VTgF universal

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggheramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Albert Zyka

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Johan Sammland



Ort och datum Johanneshov 2019-11-06

Namnsteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag